

# PORIN SATAMAN JÄÄNMURTO

Jäänmurto suoritetaan seuraavasti:

## 1. ARKISIN kello 0700 – 1600

Jää murretaan tarvittaessa

## 2. ARKISIN kello 1600 – 0700

A. Jäämurtajan tullessa.

– Jää rikotaan saapuvia ja lähteviä aluksia varten.

B. Muulloin

### 1) Ulos lähtevät alukset

Mikäli lähdössä on vain yksi alus, niin jää rikotaan. Aluksen on ilmoitettava lähtönsä vähintään kaksi tuntia ennen lähtöä.

Mikäli lähdössä on useita aluksia, niin jäitä ei rikota jokaiselle erikseen, vaan jäät rikotaan kerran noin kello 1900 – 2100 tai 2300 – 0100.

### 2) Saapuvat alukset

Jäät rikotaan 0500 – 0700 siten, että alus/alukset ovat laiturissa (mikäli mahdollista), ennen työn aloitusta.

## 3. VIIKONLOPPUISIN lauantai 1530 – maanantai 0700

Jäät rikotaan tarvittaessa kerran lauantai- ja sunnuntai-iltana sekä jäämurtajan saapuessa.

## 4. AIKATAULUN MUKAISISSA LIIKENTEESSÄ OLEVAT ALUKSET

Jäät rikotaan tarvittaessa

## 5. JÄÄNMURTOON EI KUULU ALUKSIEN YMPÄRILLÄ "PYÖRIMINEN" TÄMÄ KATSOTAAN AVUSTUKSEKSI, JONKA ALUS ITSE MAKSAA

## 6. JÄÄNMURTOON KOSKEVAT TILAUKSET/ILMOITUKSET

Tilaukset ja ilmoitukset on tehtävä vähintään 2 tuntia ennen numerosta: 0400-

591560

## JÄÄNMURRON TILAA VUOROSSA OLEVA SATAMAVALVOJA

## 7. JÄÄNMURRON TARPEELLISUUDESTA OTETAAN HUOMIOON ALUKSEN JÄÄLUOKKA, KONETEHO, JÄÄNMUODOSTUMINEN SATAMA- ALTAASSA JA SÄÄ/JÄÄENNUSTEET

Porin Satama 13.1.2014

Liikenne- ja turvaosaston päällikkö Pekka Friman